

INSTRUKCJA BHP

NA STANOWISKU - ŚLUSARZ

UWAGI OGÓLNE

- Do wykonywania pracy może być dopuszczony pracownik, który spełnia następujące warunki:
 - posiada ważne badania lekarskie bez przeciwwskazań,
 - posiada ważne przeszkolenie BHP,
 - posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
 - uzyskał zezwolenie na pracę od bezpośredniego przełożonego.
- Pracownik przystępujący do pracy ponadto powinien być:
 - w stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu i innych środków odurzających,
 - ubrany w odzież roboczą, ochronną.

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy należy:

- szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp znajdującą się na stanowisku pracy,
- ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy,
- wysłuchać szczegółowego instruktażu od zwierzchnika. Ewentualne nieścisłości dotyczące przebiegu wykonywanych czynności wyjaśnić tak, by realizowane zadanie przebiegało w sposób bezpieczny,
- przygotować niezbędny sprzęt, narzędzia i ochrony osobiste,
- przemyśleć bezpieczny przebieg pracy przy realizacji otrzymanego zadania,
- zdjąć z rąk pierścionki, obrączki, bransoletki,
- sprawdzić stan techniczny urządzeń będących w dyspozycji tego stanowiska a między innymi czy nie ma przebicia prądu, czy silnik działa normalnie, czy podłączenie i działanie stanowiskowej lampy oświetleniowej jest właściwe itp.,
- próbnie uruchomić zmechanizowane urządzenia – bieg jałowy i sprawdzić prawidłowość ich działania,
- przygotować odpowiednio stanowisko robocze do realizacji zadania (m.in. podest, imadło, oświetlenie stanowiskowe itp.),
- upewnić się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na tym stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu,
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu, w celu szybkiej ich likwidacji (dopiero po upewnieniu się, że zostały one usunięte pracownik może przystąpić do wykonania zadania).

ZASADNICZE CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

Pracownik powinien:

- ściśle stosować się do zaleceń stanowiskowej instrukcji bhp, poleceń i wskazówek przełożonych,
- podczas wykonywania pracy koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych. Pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy,
- wykonywać prace tylko zlecone przez bezpośredniego przełożonego,
- materiały używane podczas procesu pracy składować tak, by nie stwarzały żadnych

zagrożeń wypadkowych. Narzędzia powinny być odkładane na ściśle wyznaczone miejsca,

- solidnie mocować w imadle obrabiany przedmiot w taki sposób, aby nie uległ on uszkodzeniu,
- używać tylko właściwych, nieuszkodzonych narzędzi i pomocy warsztatowych, między innymi nie przedłużać klucza innym kluczem lub rurą,
- czynność wymiany wiertła na wrzecionie wiertarki dokonywać tylko po całkowitym zatrzymaniu wrzeciona,
- podczas pracy na wiertarce dosuwać wiertło do obrabianego przedmiotu w sposób ostrożny i bez zbędnego pośpiechu,
- usuwać ze stołu wiertarki stołowej wszystkie aktualnie zbędne przedmioty,
- wiertło z trzonkiem stołowym wybijać z wrzeciona tylko za pomocą specjalnego klina, podbijanego młotkiem,
- w razie przerwy w dopływie prądu, natychmiast wyłączyć urządzenia i maszyny będące pod napięciem, a na wiertarce odsunąć wiertło od przedmiotu nawiercanego,
- zawsze zachowywać właściwą pozycję ciała podczas wykonywania pracy na stanowisku ślusarskim,
- szufladę narzędziową w stole ślusarza stale zabezpieczać przed jej wypadnięciem,
- ręcznie przemieszczać materiały i przedmioty tylko zgodnie z obowiązującymi zasadami dźwigania,
- przy pracy zespołowej stosować się ściśle do poleceń kierującego,
- do obróbki przedmiotów okrągłych używać w imadle zakładek przyrządczych z odpowiedniego miękkiego materiału (aluminium, tworzywo sztuczne itp.),
- przy pracach konserwacyjnych, przy których występują pylenia, odpryski itp. stosować ochrony osobiste (okulary ochronne, rękawice, ewentualnie fartuchy),
- przestrzegać wprowadzonych zakazów palenia,
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Pracownikowi zabrania się:

- nie stosować się do szczegółowych instrukcji i zaleceń przełożonych,
- stosować niebezpieczne metody pracy, tak, by stwarzać zagrożenia dla siebie, czy otoczenia,
- pracować niechlujnie, bez zachowania zasad prawidłowej pracy na stanowisku ślusarza,
- używać niesprawnych narzędzi, zużytych, zalawionych,
- pracować bez nakazanych ochron osobistych,
- usuwać osłon czy znaków zabezpieczających,
- chłodzenia obrabianego na wiertarce przedmiotu w czasie obrotu wrzeciona – za pomocą mokrych szmat lub paku,
- pochylania się zbyt nisko nad obrabianym przedmiotem i obracającym się narzędziem (wiertłem) przy korzystaniu z wiertarki stołowej,

INSTRUKCJA BHP NA STANOWISKU - ŚLUSARZ

- dotykać narzędzia (wiertła), wrzeczona w czasie jego obrotów,
- dokonywać pomiarów przedmiotu wierconego w czasie obrotu wiertła,
- smarowania czy konserwowania wiertarki lub szlifierki w ruchu,
- zdejmowania jakichkolwiek osłon i zabezpieczeń z obsługiwanych maszyn,
- trzymania przedmiotu obrabianego na wiertarce w rękach, podczas wiercenia w nim otworów,
- wykonywania pracy bez zabezpieczenia włośców przed ich ewentualnym wkręceniem się we wrzeczono lub obracające się narzędzie (wiertło),
- obsługi wiertarki lub szlifierki w rękawicach ochronnych,
- powodowania, żeby podłoga wokół i na stanowisku była mokra, śliska, nierówna, zanieczyszczona śmieciami czy wiórami,
- opuszczania stanowiska pracy bez ważnych powodów oraz bez wiedzy i zgody zwierzchnika (mistrza),
- zdmuchiwanie opiłek ustami lub sprężonym powietrzem o dużym ciśnieniu,
- obsługiwania haka suwnicy bez odpowiedniego przeszkolenia i właściwych uprawnień,
- nie wykazywania dbałości o powierzone stanowisko, urządzenie i narzędzia,
- pracowania zaoliwionymi rękami,
- podejmowania pracy niebezpiecznej, jeżeli stanowisko nie jest oznakowane i odpowiednio zabezpieczone,
- pracowania na wysokości, jeżeli stanowisko nie ma poręczy lub siatki ochronnej lub pracownicy nie są wyposażeni w szelki bezpieczeństwa,
- podejmowania pracy w zagłębieniach lub zbiornikach zamkniętych bez asekuracji na zewnątrz,
- naprawiać urządzeń elektrycznych będących pod napięciem (jeśli pracownik nie ma do tego odpowiednich uprawnień),
- dotykać przewodów elektrycznych będących pod napięciem,
- oświetlać stanowiska pracy lampami przenośnymi o napięciu większym niż 24 V,
- dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy jakichkolwiek osób bez wiedzy przełożonego,
- przeszkadzać innym w pracy,
- tarasować przejścia i dojścia do stanowiska pracy, sprzętu ppoż. i wyłączników prądu elektrycznego.

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

Po zakończeniu pracy należy:

- ułożyć obrabiany przedmiot na odpowiednie miejsce,
- wyłączyć i zabezpieczyć wiertarkę i szlifierkę przed przypadkowym ich włączeniem,
- dokładnie oczyścić stanowisko robocze, ułożyć narzędzia i przyrządy pomocnicze w miejscach na to przeznaczonych,
- oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich przechowywania,

- upewnić się czy pozostawione stanowisko i urządzenia nie stworzą żadnych zagrożeń dla otoczenia,
- nie opuszczać stanowiska roboczego przed zakończeniem dnia pracy,
- przekazać informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

UWAGI KOŃCOWE

W razie stwierdzenia nieprawidłowego działania sprzętu, należy zaprzestać jego używania, odłączyć od prądu i zgłosić fakt ten przełożonemu. Zawsze dbać o higienę osobistą i schludny wygląd oraz o czystość stanowiska roboczego. Szanować i dbać o powierzone stanowisko robocze oraz jego wyposażenie. O każdym wypadku przy pracy informować przełożonego. Dbać o bezpieczeństwo swoje i współpracowników.

Zatwierdzam

data i podpis